

SUBSISTEMA: Gondomar

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 3

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	> VP
Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)						
Bactérias Coliformes	UFC/100ml	4	0	2	0	1
Cloro livre	mg/l	3	0,18	0,27	-	0
Escherichia coli (E. coli)	Nº/100ml	4	0	0	0	0
Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)						
Condutividade	uS/cm 20°C	4	72,1	93,7	2500	0
pH	unid. pH	4	5,7	9,0	6,5 / 9,0	1

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro. As não conformidades detectadas durante este período foram analisadas, concluindo-se que se trataram de situações pontuais sem continuidade. A repetição das amostragens e análises, sempre realizada nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

Zona de Abastecimento:

Gondomar

Grupo de Plano:

Planos IRAR