

SUBSISTEMA: Taipas

Nº PONTOS AMOSTRAGEM: 11

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	> VP
Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)						
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	11	0	5	0	1
Cloro livre	mg/l	11	0,20	0,65	-	0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100mL	11	0	1	0	1
Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)						
Azoto Amoniacal	mg/L NH4	2	<0,10	<0,10	0,50	0
Cheiro, a 25°C	-	2	0	0	3	0
Condutividade	µS/cm	11	67	86	2500	0
Cor	mg/L PT-Co	2	<5,0	<5,0	20	0
Germes aeróbios a 22°C	UFC/100mL	2	0	7	100	0
Germes aeróbios a 37°C	UFC/100mL	2	1	78	10	1
Manganésio	µg/L Mn	2	<10	<10	50	0
Nitratos	mg/L NO3	2	5,9	8,2	50	0
Nitritos	mg/L NO2	2	<0,01	<0,01	0,5	0
pH	mg/L	11	7,2	7,5	6,5 / 9,0	0
Sabor	-	2	0	0	3	0
Sulfatos	mg/L HCO3	2	2,8	3,4	250	0
Turvação	UNT	2	0,55	0,59	4	0
Parâmetros Controlo de Inspeção (CI)						
Cloretos	mg/L Cl	2	8,0	9,1	250	0
Clostridium perfringens	UFC/100mL	2	0	0	0	0
Fluoretos	mg/L F	2	<0,10	<0,10	1,5	0
Oxidabilidade	mg/L O2	2	0,48	0,60	5	0
Sódio	mg/L Na	2	6	9	200	0

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro. As não conformidades detectadas durante este período foram analisadas, concluindo-se que se trataram de situações pontuais sem continuidade. A repetição das amostragens e análises, sempre realizada nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

Zona de Abastecimento:

Sande Vila Nova

Grupo de Plano:

Planos IRAR