

SUBSISTEMA: **Calvos**N.º PONTOS AMOSTRAGEM: **1**

PARÂMETROS	Unidades	Análises efectuadas	Valor mínimo	Valor máximo	VP	>VP
Parâmetros Controlo de Rotina 1 (CR1)						
Bactérias Coliformes	UFC/100mL	1	0	0	0	0
Cloro livre	mg/l	1	0,31	0,31	-	0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100mL	1	0	0	0	0
Parâmetros Controlo de Rotina 2 (CR2)						
Condutividade	µS/cm	1	103	103	2500	0
pH	E.Sorensen	1	6,1	6,1	6,5 / 9,0	1

Observações:

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água fornecida pela VIMAGUA está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. As não conformidades detectadas durante este período foram analisadas, concluindo-se que se trataram de situações pontuais sem continuidade. A repetição das amostragens e análises, sempre realizada nestas situações, confirmou a não existência de qualquer problema com significado para a saúde pública.

Freguesias Abastecidas: Calvos

Zona de Abastecimento:

Calvos-Lapinha

Grupo de Plano:

Planos IRAR